


FUNDAMENTÓW NIE ODKRYWANO

A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
DESKA SZALÓWKOWA gr.2,5cm	
RUSZT DREWNIANY 2x3cm w rozstawie co 60cm mocowany do rusztu drewnianego	
FOLIA WIATROIZOLACYJNA	
WEŁNA MINERALNA gr. 15cm λ= 0,031 W/mK	
RUSZT DREWNIANY 4x12cm mocowany za pomocą konsoli do ścian zewnętrznych	
ISTN. ŚCIANA DREWNIANA	
C1	COKÓŁ POWYŻEJ P.T
TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE SZARYM	
ZAPRAWA KLEJĄCA Z SIATKĄ	
PŁYTY XPS 10cm, λ= 0,033 W/mK	
BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA KLEJĄCA	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTN. ŚCIANA COKOŁU - KAMIENNA	
C2	COKÓŁ PONIŻEJ P.T
FOLIA KUBEŁKOWA	
PŁYTY XPS 10cm, λ= 0,033 W/mK	
BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA KLEJĄCA	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ISTN. ŚCIANA COKOŁU - KAMIENNA	

— remont/ termomodernizacja

K - krokiew 15x20 cm
ST - stolec kozłowy 15x15cm
KK - krokiew kalenicowa 16x16cm
S - słupek 15x15cm

ATMOSFERO Anna Miklaszewicz
15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 108
atmosfero@poczta.fm

NR RYS. A-3
DATA: 04.03.2024r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1 w Augustowie na dz. o nr ewid. 867/1 oraz części działki nr 867/12

STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PAB	**PRZEKRÓJ A-A**	**1:100**

SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch Jan Krzysztof Hahn nr upr. B1/11/87	

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM